

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: A13196

MANUFACTURIER: FORD

ANNÉES: TOUTES

CONDITION:

LES MODÈLES FORD PROBE SONT ÉQUIPÉS D'UN ALTERNATEUR D'ORIGINE DONT LE PROBLÈME DE CONNEXION EST CONNU DEPUIS DÉJÀ PLUSIEURS ANNÉES. ILS PEUVENT AUSSI CONNAÎTRE DES PROBLÈMES DE CHARGE INSUFFISANTE DE LA BATTERIE.

CETTE SITUATION SE PRÉSENTE DAVANTAGE LORS D'UNE UTILISATION DU VÉHICULE POUR DE COURTS TRAJETS, À BASSE VITESSE, OU LORSQUE LE MOTEUR TOURNE AU RALENTI.

SOLUTION:

FORD SUGGÈRE LE REMPLACEMENT DE L'ALTERNATEUR D'ORIGINE AINSI QUE DES POULIES DU VILEBREQUIN SANS OUBLIER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT POUR LES ACCESSOIRES.

LE NÉCESSAIRE DE REMPLACEMENT # E92Z-010344-D COMPREND TOUTES LES PIÈCES REQUISES INCLUANT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU MANUFACTURIER.