

# TECH TIPS



**PIÈCES CONCERNÉES:**      A13249, A13289, A13352

**MANUFACTURIER:**      HYUNDAI

**ANNÉES:**      1992-1993

## **DESCRIPTION:**

LES MODÈLES HYUNDAI SONATA 1992-1993 ONT UN PROBLÈME DE DÉCHARGE CONTINUELLE DE LA BATTERIE QUI PEUT ENTRAÎNER, OU ENTRAÎNERA UN PROBLÈME DE NON-DÉMARRAGE.

LORSQU'ON VÉRIFIE LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES, QUEL QUE SOIT LE PROBLÈME, HYUNDAI SUGGÈRE DE VÉRIFIER AUSSI LES RELAIS DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT.

IL Y A UNE DIODE EN LIGNE DANS LE FAISCEAU DE FIL DU MOTEUR QUI PEUT SE CORRODER ET LAISSER LE TOUT À DÉCOUVERT, CE QUI IMPLIQUE QUE LES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT SERONT EN MARCHÉ ET LE RESTERONT JUSQU'À CE QUE LA BATTERIE SOIT COMPLÈTEMENT DÉCHARGÉE. COUPER LE CIRCUIT DE L'IGNITION N'ARRÊTERA PAS LE FONCTIONNEMENT DE CES VENTILATEURS

## **SOLUTION:**

LA DIODE EN LIGNE EST PLACÉ DERRIÈRE LA BATTERIE DANS LE FAISCEAU DE FIL DU MOTEUR. CONSULTER LE MANUEL POUR TROUVER L'EMPLACEMENT EXACT DE LA DIODE. SI LA DIODE DOIT ÊTRE REMPLACÉ, VOUS POURREZ COMMANDER LE NUMÉRO DE PIÈCE SUIVANT: # 91798-33000 DE HYUNDAI.