

# TECH TIPS



**PIÈCES CONCERNÉES:** S16940

**MANUFACTURIER:** HYUNDAI

**ANNÉE:** 1991

## DESCRIPTION:

LES MODÈLES EXCELS ET SCUPES 1991 DE HYUNDAI ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR 1.5L PRÉSENTENT UN PROBLÈME INTERMITTENT DE NON DÉMARRAGE. UNE FOIS LA CLÉ DE CONTACT FERMÉE ET UN COURT TEMPS D'ATTENTE, LE VÉHICULE REDÉMARRE NORMALEMENT.

## SOLUTION:

LA COMPAGNIE HYUNDAI A CONÇU UN NÉCESSAIRE DE RELAI DE DÉMARREUR POUR CORRIGER CE PROBLÈME (No. pièce # 91401-24Q00). CE NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE CHEZ LE FABRICANT SEULEMENT ET INCLUT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE REQUISES.

