

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: S16859, S16933

MANUFACTURIER: MAZDA

ANNÉES: 1986-1989

DESCRIPTION:

LES MAZDA PICK-UP B2200 1986-1989 SONT SUJETS À DES PROBLÈMES DE NON-DÉMARRAGE. LES RECHERCHES DE MAZDA DÉMONTRENT QUE LE PROBLÈME EST DÛ À DES CONTACTS ÉLECTRIQUES FAIBLES À LA BOITE À FUSIBLES PRINCIPALE.

SOLUTION:

POUR CORRIGER LE PROBLÈME, LA BOITE À FUSIBLES PRINCIPALE DOIT ÊTRE ENLEVÉE DU SUPPORT DE MONTAGE. VÉRIFIER LES CONNEXIONS DES FUSIBLES PRINCIPALES POUR LA CONTINUITÉ DU COURANT, SOIT AVEC UN VOLTMÈTRE, SOIT AVEC UNE LAMPE-TÉMOIN.

TOUTE CONNEXION FAIBLE DOIT ÊTRE NETTOYÉE, RESSERRÉE, OU REMPLACÉE TEL QUE RECOMMANDÉ.