

# TECH TIPS



**PIÈCES CONCERNÉES:**      A13276, A13413, A14678

**MANUFACTURIER:**      TOYOTA

**ANNÉES:**      1988-1993

## **DESCRIPTION:**

LES MODÈLES TOYOTA VAN PRODUITS ENTRE 1988 ET 1993 CONNAISSENT DES PROBLÈMES DE CHARGE DE BATTERIE INSUFFISANTE, DE BATTERIE DÉCHARGÉE, DE DÉMARRAGE DIFFICILE, VOIR IMPOSSIBLE.

LES RECHERCHES DU MANUFACTURIER ATTRIBUENT CES PROBLÈMES À L'EAU, LA NEIGE ET LA GADOUE QUI ENTRENT EN CONTACT AVEC L'ALTERNATEUR (CAUSANT LA PANNE DE CETTE UNITÉ) ET LA COURROIE DU VENTILATEUR, PROVOQUANT UN CRI AIGU AINSI QU'UN GLISSEMENT IMPORTANT DE CETTE COURROIE.

## **SOLUTION:**

LE MANUFACTURIER A CONÇU UN PROTECTEUR AJUSTÉ / PARE-ÉCLATS QUI EST FIXÉ AU REBORD DU CHASSIS GAUCHE, AU-DESSOUS DE L'ALTERNATEUR.

POUR COMMANDER CE PROTECTEUR TOYOTA COMMANDEZ LE NUMÉRO DE PIÈCE: 27029-73030

TOYOTA RECOMMANDE FORTEMENT L'INSTALLATION DE CE COUVERCLE / PARE-ÉCLATS MÊME SI ON PROCÈDE AU REMPLACEMENT DE L'ALTERNATEUR OU DE LA COURROIE.