

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: S16539, S17123

MANUFACTURIER: VOLKSWAGEN

ANNÉES: 1990

DESCRIPTION:

EN 1990 VOLKSWAGEN A APPORTÉ UN CHANGEMENT À LA CONCEPTION DU VOLANT-MOTEUR UTILISÉ POUR LES MODÈLES CABRIOLET, GOLF ET JETTA DONNANT SUITE À UN BULLETIN DE SERVICE VW PLUTÔT COMPLEXE # 91-03. EN AVISANT QUE DANS LE CAS DE VOITURES CONSTRUITES AVANT 10/90 ET PRÉSENTANT UN PROBLÈME DE VOLANT-MOTEUR BRUYANT, IL FALLAIT PROCÉDER À L'INSTALLATION DU DÉMARREUR ET VOLANT-MOTEUR MODIFIÉS POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME. LE NOUVEAU VOLANT-MOTEUR À UNE APPARENCE D'UNE ROUE EN MAGNÉSIUM (AJOURÉE) ET NÉCESSITE L'INSTALLATION DU DÉMARREUR # S17123, ALORS QUE L'ANCIEN VOLANT-MOTEUR À UNE APPARENCE PLUTÔT CONVENTIONNELLE ET NÉCESSITE L'INSTALLATION DU DÉMARREUR # S16539. **IL EST TRÈS IMPORTANT DE VÉRIFIER L'ANNÉE DE FABRICATION ET/OU LE MODÈLE DU VOLANT-MOTEUR INSTALLÉ SUR LE VÉHICULE, CAR LES DEUX MODÈLES NE SONT PAS INTERCHANGEABLES.** IL FAUT SAVOIR AUSSI QUE CES DEUX MODÈLES S16539 ET S17123 **POSSÈDENT LA MÊME RÉFÉRENCE D'ORIGINE** (Bosch # 0-001-212-400). SEULE LA PARTIE AVANT DE CES DEUX UNITÉS DIFFÈRENT, ET DE FAÇON PEU REMARQUABLE, SAUF PAR CES QUELQUES POINTS DE REPÈRES IDENTIFIÉS SUR LES SCHÉMAS CI-DESSOUS:

