

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: A13325, A13387, A14931

MANUFACTURIER: HONDA, ACURA

ANNÉES: 1990-1993

DESCRIPTION:

LES HONDA ACCORD ET ACURA LEGEND 1990-1993 CONNAISSENT UN PROBLÈME DE DÉCHARGE CONTINUELLE DE LA BATTERIE. L'ÉCLAIRAGE CONSTANT DE LA BOITE À GANTS A ÉTÉ IDENTIFIÉ COMME UNE DES CAUSES POSSIBLES. L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE DE LA BOITE À GANTS EST FIXÉ DE FAÇON INADÉQUATE, LE BUTOIR SEMBLE TROP COURT ET LE CONTACT NE SE FAIT PLUS AVEC LA PORTE. UNE FOIS ALLUMÉE, LA LUMIÈRE NE S'ÉTEINT JAMAIS.

SOLUTION:

POUR CORRIGER LA SITUATION, HONDA A CONÇU UN CAPUCHON ADAPTÉ A FIXER AU BUTOIR. L'ÉPAISSEUR DONNÉE EST ENFIN APPROPRIÉE POUR PERMETTRE À L'INTERRUPTEUR D'ÉTEINDRE LA LUMIÈRE QUAND LA BOITE À GANTS EST FERMÉE.

PIÈCES A COMMANDER:

- # 34254-SM4-013 POUR LES MODÈLES HONDA
- # 34245-SP0-A03 POUR LES MODÈLES ACURA